Comune di Lequio Berria

PROVINCIA DI Provincia di Cuneo

CODICE FISCALE Codice Fiscale: 00512950049 PARTITA IVA Partita IVA: 00512950049

DESTINAZIONE SOSTITUZIONE SENSORE ABS E MANODERA COLLAUDO - MAZDA BT50 - TAF

AREA TECNICA

ORDINE N°. **11** in data 03/03/2026

AUTORIPARAZIONI DROCCO MARCO
VIA SAN LORENZO 4
12050 RODELLO

C.F. - DRCMCF73H01A124V -
P.I. - 02742030048 -

DESCRIZIONE	QUANT.	VAL. UNITARIO	IMP. LORDO	% IVA
SOSTITUZIONE SENSORE ABS E MANODERA COLLAUDO	1	130,00000	130,00	22
MAZDA BT50 - TARGA EA802AT	0	0,00000	0,00	0
	0	0	0,00	0
	0	0	0,00	0
	0	0	0,00	0
	0	0	0,00	0
	0	0	0,00	0
	0	0	0,00	0
	0	0	0,00	0
	0	0	0,00	0
	0	0	0,00	0
	0	0	0,00	0
	0	0	0,00	0
	0	0	0,00	0

PARZIALE.....		130,00
IVA%.	22	
IMPORTO IVA%.....		28,60
IMPORTO + IVA.....		158,60
SPESE.....		0,00
TOTALE ORDINE.....		**158,60**

Codice C.I.G.: BAAC1094EB

CODICE: 11.01.1 Voce Bil.: **3330** Cap. **2** Art.: **2**

Il Responsabile del servizio contestualmente dichiara:
1) di ricorrere per il presente acquisto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 95/2012, alle convenzioni CONSIP attive alla data odierna ovvero di utilizzare i parametri prezzo-qualità come limite masimo per l'acquisto di beni e servizi ai sensi dell'art. 26, c. 3 L. 488/99
2) che la fornitura è stata acquistata tramite fornitore presente in MEPA al prezzo indicato.
3) che la fornitura è stata acquistata direttamente dal fornitore (importo inferiore ad euro 140.000,00 ai sensi del D.Lgs. n° 36 del 31/03/2023 art. 50 comma 1 lettera a), b)
4) che alla data odierna non vi sono convenzioni CONSIP alle quali fare riferimento per il presente acquisto.
5) che alla data attuale sul MEPA non esiste la voce merceologica relativa al presente acquisto.
6) che si provvede all'autonoma acquisizione del bene suindicato in quanto alla data odierna il medesimo non risulta comparabile con i bei contemplati nelle convenzioni attive né sul MEPA né in CONSIP.
7) di aver acquisito l'autocertificazione di regolarità contributiva ai sensi dell'articolo 4, comma 14 bis, della Legge 12 luglio 2011, n. 106
8) di aver attribuito all'acquisizione Codice CIG

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(SPINARDI Laura)

ni