

# Comune di Albaretto della Torre

Provincia di Cuneo

Codice Fiscale: 00487760043 - Codice univoco UFUU8Q

Partita IVA: 00487760043

DESTINAZIONE LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DI POMPA, VALVOLA DI RITEGNO

## TECNICA MANUTENTIVA

ORDINE N°.

4

in data

18/03/2026

### CR IMPIANTI di CANE RENATO

Via Agostino Morando n.13/A

12060 RODDI

C.F. - CNARNT69A04A124Q -

P.I. - 03568390045 -

DESCRIZIONE	QUANT.	VAL. UNITARIO	IMP. LORDO	% IVA
LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DI POMPA, VALVOLA DI RITEGNO	1	360,00000	360,00	22
E RACCORDI PRESSO I LOCALI COMUNALI - CIRCOLO "LA TORRE"	0	0,00000	0,00	0

PARZIALE.....	360,00
IVA%... 22	
IMPORTO IVA%.....	79,20
IMPORTO + IVA.....	439,20
SPESE.....	0,00
TOTALE ORDINE.....	439,20

**La Fattura dovrà obbligatoriamente riportare Numero e Data del presente Ordinativo oltre al CIG - La scadenza da indicare è di 30 gg. da ricezione fattura. N.B. In assenza di tali informazioni la Fattura verrà rifiutata.**

CODICE: 10.05.2

Voce Bil.:

8230 Cap.:

14 Art.:

1

CASTELLETTO

Impegno: N: 65 ( BT n°. 4 del 18/03/2026 ) Sub. N: 0

Oggetto: LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DI POMPA, VALVOLA DI RITEGNO

**Codice C.I.G.: BAE48259E3**

Importo Impegno: 439,20

Ordini precedenti: 0,00 -

Ordine presente: 439,20 -

Disponibilità: € 0,00

Il Responsabile del servizio contestualmente dich

- di ricorrere per il presente acquisto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 95/2012, alle convenzioni CONSIP attive alla data odierna ovvero di utilizzare i parametri prezzo-qualità come limite massimo per l'acquisto di beni e
- che la fornitura è stata acquistata tramite fornitore presente in MEPA al prezzo indicato.
- che la fornitura è stata acquistata direttamente dal fornitore (importo inferiore ad euro 5.000,00 Legge n° 145/201
- che alla data odierna non vi sono convenzioni CONSIP alle quali fare riferimento per il presente acquisto.
- che alla data attuale sul MEPA non esiste la voce merceologica relativa al presente acquisto.
- che si provvede all'autonoma acquisizione del bene suindicato in quanto alla data odierna il medesimo non risulta comparabile con i beni contemplati nelle convenzioni attive né sul MEPA né in CONSIP.
- di aver acquisito l'autocertificazione di regolarità contributiva ai sensi dell'articolo 4, comma 14 bis, della Legge 12
- di aver attivato la procedura di acquisto tramite Centrale Unica di Committenza

Il Responsabile del Servizio  
Geom. Diego Cavallotto

Il Resp. Servizio Finanziario  
Dott. Vincenzo Di Piazza

