Committente
Regione Piemonte
Ente di Gestione del
Parco Paleontologico Astigiano
Corso Vittorio Alfieri 381 - 14100 Asti
Tel. 0141 592091 - parchi.astigiani@cert.ruparpiemonte.it

Interventi urgenti per il contrasto al dissesto del Rio Cipollina (Asti)

ai sensi del PR FESR 2021-2027 Priorità II Obiettivo RSO 2.4 Azione II.2IV.1
BANDO 2023

Fascicolo 11
Sezioni tipo delle opere

Rev. n.	Descrizione	Data	Redazione	Verifica	Approvazione
01	Progetto definitivo allegato all'istanza di finanziamento	Giugno 2023	AM	PC	

GRUPPO DI LAVORO

Dott. for. Paolo Cielo
Dott. for. Paolo Settembri
Dott. for. Fabio Pesce
Dott. for. Alberto Morera
Dott. for. Hervé Blanc

ForTeA s.r.l. s.t.p.
Via Traves, 43 – Torino
Tel. +39 011 7491520
fortea@fortea.eu/fortea@mypec.eu

Dott. geologo Andrea Scaglia

Via Maria Vittoria 24 - 10123 Torino
andrea.scaglia@fastwebnet.it

Sistemazione dell'alveo con gabbionate

Sezione trasversale
scala 1:50



Rifacimento atteversamento (punto C)

Sezione longitudinale
scala 1:50



Passerella in legno per attraversamento

Sezione trasversale
in corrispondenza delle spallette in gabbioni
scala 1:50



Prospetto da valle
scala 1:50



Vasca di trattenuta trasporto solido

Sezione longitudinale
scala 1:50



Palificata viva di sostegno a due pareti

Sezione trasversale
scala 1:50



Drenaggio

Sezione
scala 1:20



Recinzione rustica

Pali di diametro 12- 15 cm infissi nel terreno per almeno 0,5 m

I pali in diagonale sono smezzati

Il mancorrente è refilato in corrispondenza del punto d'appoggio

Tutte gli elementi sono giuntati tra loro mediante viti zincate.

Prospetto
scala 1:20



Gradini in legno

Sezione trasversale
scala 1:20