




COMUNE DI BANCHETTE

PROVINCIA DI TORINO

Via Roma, 59 – cap. 10010 BANCHETTE tel.. 0125-611615 fax 0125-611468

UFFICIO TECNICO



Banchette, 06/03/2015

Al Sig. Sindaco

avv. Franca Sapone

SEDE

Oggetto: Approvazione Variante parziale n. 7 al PRG. Rilevazione di errori materiali.

Si comunica che questo Servizio ha rilevato alcuni errori materiali negli elaborati presentati dal Tecnico incaricato per la redazione del progetto definitivo di cui all'oggetto.

Verificate con il professionista stesso le correzioni da apportare, si propone di prenderne atto in sede di Deliberazione.

Si tratta di errori materiali, refusi di scrittura e/o di "copia e incolla", che non modificano in nulla l'impianto del Piano, né i dati quantitativi che lo caratterizzano e lo definiscono e che sono quelli della tabella di sintesi n. 2 "Zone residenziali di nuovo impianto".

I dati da correggere sono i seguenti:

- In "**Modifiche e integrazioni TABELLE DI SINTESI**":

alla tab. 2 la voce "OO.UU 2°" relativa al distretto 15 il dato "mq 10.835" va sostituito con "**mq 10.735**", come si evince dalla somma di 4.661+6.074 e come confermato dalla differenza tra 11.800 e 1065, tutti parametri tra loro collegati.

- In "**Modifiche e integrazioni SCHEDE DI AREA**":

La scheda 3, D.U. 15 a pag. 7, alla voce "Dati quantitativi" va così modificata per coerenza con i dati base della Tabella di Sintesi:

Spazi pubblici interni all'intervento **mq 4.661** anziché mq 2.155

Spazi pubblici d'ambito **mq 6.074** anziché mq 6.379

Viabilità connessa all'intervento **mq 1065** anziché mq 3.326


Come si può verificare la somma di queste superfici corrisponde a mq 11.800 coerentemente con quanto previsto nella tabella 2 di sintesi sopra citata e inoltre corrispondono anche a quelli riportati nella scheda di area n. 3 allegata al progetto preliminare adottato. E' quindi evidente che si tratta di puro errore materiale.

- In **“Relazione Illustrativa. Cap. 3 § 3 Indicatori dimensionali delle trasformazioni in programma”**

All Tab. 1 *“Quadro di riassetto funzionale dei distretti di urbanizzazione DU3 e 15”*, pag. 25, alla 5° riga, 3° colonna la cifra in rosso 8.932 va sostituita con **8.392**, coerentemente con la cifra riportata in 4° riga 4° colonna, e la cifra 4.212 in 5° riga 4° colonna diventa **4.218** come da corrispondente quantità in 5° riga 2° colonna.

Anche in questo caso è evidente che si tratta di errori assolutamente ininfluenti nell'economia della Variante.

Il Responsabile del Servizio Tecnico



arch. Paolo Giordano