RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA



BAXI

Spett.le COMUNE DI CASTELGULGLIELMO PIAZZA VITTORIO VENETO, N. 19 45020 CASTELGUGLIELMO c.a.: n.tel.: n.fax: e-mail: n. pag.:

Rovigo, 12/03/2024 Consuntivo n. 072C-24

OGGETTO

CONSUNTIVO LAVORI ESEGUITI

| ı. | DESCRIZIONE | U.M. | Q.TA' | UNITARIO | IMPORTO |
|----|---|--|---|--|--|
| | | | | €uro | €uro |
| | Sala Civica | | | | |
| | acqua a servizio caldaia Sala Civica riscontrato usurato dopo chiamata per perdita acqua. | ac | 1 | 168,00 | 168,00 |
| | dopo verifica e smontaggio completo, si riscontra scheda ventilatore | | | | |
| | | ac | 1 | 445,00 | 445,00 |
| | TOTALE (IVA ESCLUSA) | | | | 613,00 |
| | ESCLUSIONI | | | | |
| | - IVA | | | | |
| | - assistenze ed opere elettriche | | | | |
| | - assistenze ed opere edili | | | | |
| | - quanto non espressamente indicato | | | | |
| | | Sala Civica Intervento eseguito per fornitura e sostituzione di rubinetto di carico acqua a servizio caldaia Sala Civica riscontrato usurato dopo chiamata per perdita acqua. Intervento eseguito su chiamata per caldaia Sala civica non funzionante, dopo verifica e smontaggio completo, si riscontra scheda ventilatore bruciato , si procede alla sostituzione con verifica funzionamento finale . TOTALE (IVA ESCLUSA) ESCLUSIONI - IVA - assistenze ed opere elettriche - assistenze ed opere edili | Sala Civica Intervento eseguito per fornitura e sostituzione di rubinetto di carico acqua a servizio caldaia Sala Civica riscontrato usurato dopo chiamata per perdita acqua. Intervento eseguito su chiamata per caldaia Sala civica non funzionante, dopo verifica e smontaggio completo, si riscontra scheda ventilatore bruciato , si procede alla sostituzione con verifica funzionamento finale . TOTALE (IVA ESCLUSA) ESCLUSIONI - IVA - assistenze ed opere elettriche - assistenze ed opere edili | Sala Civica Intervento eseguito per fornitura e sostituzione di rubinetto di carico acqua a servizio caldaia Sala Civica riscontrato usurato dopo chiamata per perdita acqua. Intervento eseguito su chiamata per caldaia Sala civica non funzionante, dopo verifica e smontaggio completo, si riscontra scheda ventilatore bruciato , si procede alla sostituzione con verifica funzionamento finale . TOTALE (IVA ESCLUSA) ESCLUSIONI - IVA - assistenze ed opere elettriche - assistenze ed opere edili | Sala Civica Intervento eseguito per fornitura e sostituzione di rubinetto di carico acqua a servizio caldaia Sala Civica riscontrato usurato dopo chiamata per perdita acqua. Intervento eseguito su chiamata per caldaia Sala civica non funzionante, dopo verifica e smontaggio completo, si riscontra scheda ventilatore bruciato , si procede alla sostituzione con verifica funzionamento finale . TOTALE (IVA ESCLUSA) ESCLUSIONI - IVA - assistenze ed opere elettriche - assistenze ed opere edili |

Trentin e Franzoso S.r.l.

via Porta a Mare, 12 - 45100 Rovigo - Tel. 0425 490766 - Fax 0425 490240

E-mail: info@trentinfranzoso.it - pec@pec.trentinfranzoso.it

Part. IVA, Cod. Fisc. e Reg. Imprese 01064990292 R.E.A. n. 123279 Rovigo - Cap. Soc. 50.000,00 i.v.

