



# COMUNE DI PECETTO TORINESE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## DETERMINA DEL RESPONSABILE

### AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

**N. 185 DEL 08/05/2026**

#### OGGETTO:

**IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEL PALO N.1591 IN STRADA EREMO FRONTE CIVICO 46 INCIDENTATO - DITTA RENDA GIUSEPPE S.A.S. DI RENDA ANTONIO & C.  
CIG:BB8EAD1BC8**

L'anno duemilaventisei, addì otto del mese di maggio, nella sede comunale, il sottoscritto **Arch. Giulia GILLI** in qualità di responsabile del servizio, ai sensi degli artt. 107, 109, comma 2, e 183, comma 9, del D. Lgs. 267 del 2000, adotta la seguente determinazione:

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Bilancio del 2026 adottato con deliberazione consiliare n. 37 del 23.12.2025;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 30.12.2025 con la quale veniva approvato il PEG per l'esercizio finanziario 2026 e venivano individuati i responsabili del servizio autorizzati ad emettere le relative determinazioni;

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Pecetto Torinese. Responsabile Procedimento: Somma Lucia (D.Lgs. n. 39/93 art.3).  
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

Richiamata la determina del responsabile del Servizio Tecnico e Manutenzioni n. 677 del 30.12.2024, avente ad oggetto: *Affidamento diretto per gestione biennale manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale – Ditta Renda Giuseppe SAS di Renda Antonio & C. Impegno spesa anno 2025-2026.CIG: B5046298F9*

Considerato che si rende necessario un intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione del palo di illuminazione pubblica n. 1591 in Strada Eremo fronte civico 46, incidentato;

Richiesto preventivo alla ditta Renda Giuseppe s.a.s. di Renda Antonio & C., con sede in Via della Praia, 12/b, 10090 Buttigliera Alta (TO), P.I. 04735140016, per la sistemazione del palo n. 1591 di illuminazione pubblica incidentato in Strada Eremo fronte il civico 46, ditta appaltatrice per la manutenzione ordinaria per gli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunali;

Richiamato l'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti, procedono all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000 mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Visto il preventivo pervenuto il 06.05.2026 con prot. 0003728 dalla ditta Renda Giuseppe s.a.s. di Renda Antonio & C., con sede in Via della Praia, 12/b, 10090 Buttigliera Alta (TO), P.I. 04735140016, per un intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione del palo n. 1591 in Strada Eremo fronte il civico 46, incidentato, con la seguente descrizione:

- Pronto intervento per eliminazione pericolo causa danno ad impianto e messa in sicurezza punto luce;
- Recupero di apparecchio di illuminazione montato oltre 5,00 m di altezza dal suolo;
- Rimozione braccio semplice su palo con uso di autocestello, compreso il trasporto in magazzino;
- Sfilaggio di palo senza demolizione del blocco di fondazione, compreso il riempimento della cavità del palo con ghiaia e la successiva chiusura con malta di cemento;
- Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale 9,00 m sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo;
- Fornitura e posa in opera di braccio per innesto a testa palo, in acciaio zincato;
- Corpo illuminante a LED 32W 3000K;
- Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a palo, a cima palo;
- F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 2x 2,5;
- F.O di Giunti termorestringenti multipolari da 10x35mm;
- Cassetta di derivazione di qualsiasi dimensione, installata a qualsiasi altezza;
- Autocarro con gru per trasporto palo e smaltimento;

per un importo di € 1.492,22 IVA esclusa, importo IVA € 328,29 per un totale di € 1.820,51 IVA compresa;

Ritenuto necessario e inderogabile l'intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino del palo di illuminazione pubblica n.1591 in Strada Eremo fronte il civico 46, incidentato, impianto di proprietà comunale;

Ritenuto di dover dare esecuzione alla presente determinazione assumendo, per quanto di competenza il necessario impegno di spesa;

Considerato che il CIG assegnato è: BB8EAD1BC8;

Visto l'art. 183 comma 1, del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, che testualmente dispone:

“Art. 183 - L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151.”;

## D E T E R M I N A

- di impegnare la somma di € 1.820,51 IVA compresa, a favore della ditta Renda Giuseppe s.a.s. di Renda Antonio & C., don sed in Via della Praia, 12/b, 10090 Buttigliera Alta (TO), P.I. 04735140016, per un intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione del palo di illuminazione pubblica n. 1591 in Strada Eremo fronte il civico 46, incidentato;
- di assumere a carico del PEG di cui al bilancio del corrente esercizio l'impegno di € 1.820,51 sul cap. 1938 – Missione 10 - Programma 05 - Titolo I – Macroaggregato 103 – Cod. PDC U.1.03.02.09.004;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs.267/2000 così come integrato e modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge n. 213 del 07/12/2012 e che, altresì, in riferimento allo scrivente non ci sono conflitti di interesse di cui al D.P.R. n. 62/2013;
- di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs.267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di dare atto che responsabile del presente procedimento è il Geom. Gaeta Gianluca - Istruttore Tecnico dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Manutenzioni;
- di dare atto che la presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 4, della Legge 267/2000.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente  
Arch. Giulia GILLI

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Pecetto Torinese. Responsabile Procedimento: Somma Lucia (D.Lgs. n. 39/93 art.3).  
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

