

Comune di Albaretto della Torre

Provincia di Cuneo

Codice Fiscale: 00487760043 - Codice univoco UFUU8Q

Partita IVA: 00487760043

DESTINAZIONE LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLO SCAMBIATORE E SISTEMAZIONE
TECNICA MANUTENTIVA

ORDINE N°.

2

in data

18/03/2026

CAPETTA SRL
Corso Bra, 9/A
12051 ALBA

C.F. - 03339180048 -

P.I. - 03339180048 -

DESCRIZIONE	QUANT.	VAL. UNITARIO	IMP. LORDO	% IVA
LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLO SCAMBIATORE E SISTEMAZIONE	1	970,00000	970,00	22
SCARICO CONDENSA PRESSO I LOCALI COMUNALI - CIRCOLO "LA TORRE"	0	0,00000	0,00	0

PARZIALE.....	970,00
IVA%... 22	
IMPORTO IVA%.....	213,40
IMPORTO + IVA.....	1.183,40
SPESE.....	0,00
TOTALE ORDINE.....	1.183,40

La Fattura dovrà obbligatoriamente riportare Numero e Data del presente Ordinativo oltre al CIG - La scadenza da indicare è di 30 gg. da ricezione fattura. N.B. In assenza di tali informazioni la Fattura verrà rifiutata.

CODICE: 10.05.2

Voce Bil.:

8230 Cap.:

14 Art.:

1

CASTELLETTO

Impegno: N: 62 (BT n°. 2 del 18/03/2026) Sub. N: 0

Oggetto: LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLO SCAMBIATORE E SISTEMAZIONE

Codice C.I.G.: BAE4AD627A

Importo Impegno: 1.183,40

Ordini precedenti: 0,00 -

Ordine presente: 1.183,40 -

Disponibilità: € 0,00

Il Responsabile del servizio contestualmente dich

- di ricorrere per il presente acquisto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 95/2012, alle convenzioni CONSIP attive alla data odierna ovvero di utilizzare i parametri prezzo-qualità come limite massimo per l'acquisto di beni e
- che la fornitura è stata acquistata tramite fornitore presente in MEPA al prezzo indicato.
- che la fornitura è stata acquistata direttamente dal fornitore (importo inferiore ad euro 5.000,00 Legge n° 145/201
- che alla data odierna non vi sono convenzioni CONSIP alle quali fare riferimento per il presente acquisto.
- che alla data attuale sul MEPA non esiste la voce merceologica relativa al presente acquisto.
- che si provvede all'autonoma acquisizione del bene suindicato in quanto alla data odierna il medesimo non risulta comparabile con i beni contemplati nelle convenzioni attive né sul MEPA né in CONSIP.
- di aver acquisito l'autocertificazione di regolarità contributiva ai sensi dell'articolo 4, comma 14 bis, della Legge 12
- di aver attivato la procedura di acquisto tramite Centrale Unica di Committenza

Il Responsabile del Servizio
Geom. Diego Cavallotto

Il Resp. Servizio Finanziario
Dott. Vincenzo Di Piazza

