

Spett.le

Comune di BALME

Via Capoluogo 139

10070 BALME (TO)

Preventivo riparazioni impianto IP Cornetti

Descrizione lavori

Intervento da eseguirsi su impianto IP di frazione Cornetti

-La via che porta ai Cornetti ha subito un black-out ed è tutt'ora spenta.

-Il guasto si può localizzare in una vecchia cassetta di ceramica in punta ad un palo inizio linea.

-Sarà da sostituire la cassetta o quantomeno spostare le giunte dei cavi che escono dal crepuscolare dentro il contenitore dell'interruttore automatico.

-L'intervento deve essere eseguito tramite l'uso di un trabattello o un autocestello.

La ns. miglior offerta per quanto sopra descritto è di € 400,00

oo

Tutti i prezzi esposti sono IVA esclusa

Distinti saluti

Airola Valerio