



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSA

PROVINCIA DI TORINO

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
AI SENSI DEGLI ARTT. 147 BIS, 151, COMMA 4 E 153 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000**

DETERMINA AREA TECNICA

N. 153 DEL 09/04/2024

**OGGETTO: RICOSTRUZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DANNEGGIATO CAUSA
INCIDENTE STRADALE.
IMPEGNO DI SPESA. CIG: B113F20B99.**

Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del TUEL, si appone, ai sensi degli artt. 151, 4° comma e 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata/entrata accertata con il presente provvedimento.

IMPEGNI

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
B113F20 B99	area tecnica e tecnico manutentiva	2024	247	01111	800	14	1	U.1.03.0 2.09.008	3.159,80

Sant'Antonino di Susa, 10/04/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Firmato digitalmente
LUSSIANA ALESSIA