

REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI LANZO T.se (TO)

Via San Giuseppe Benedetto Cottolengo

Vicolo delle Coste II

**Messa in sicurezza strutturale
di muro di sostegno**

M-08 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
--

***Progetto di Fattibilità
Tecnico Economica***

La Proprietà: Comune di Lanzo T.se (TO)
Via S. G. Bosco, 33
10074 Lanzo T.se (TO)

Il Progettista: Ing. LUETTO Dario
Via Caselle n° 60
10040 Leini (TO)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1 e 2 – Fotografie aeree di Lanzo Torinese e dell'area.



FOTO 3 e 4 – Vista frontale del muro crollato, a valle del muro, dalla riva sottostante.



FOTO 5 – Vista laterale del muro crollato, a valle del muro, dalla riva sottostante.



FOTO 6 – Palizzate provvisorie in legno di protezione poste a valle della frana.



FOTO 7 – Accesso all'area interessata dalla frana alla riva sottostante da vicolo delle Coste II.



FOTO 8 – Rive terrazzate a valle della frana con diversi salti di quota.



FOTO 9 – 10 – 11 - Punto di accesso alle rive sottostanti l'area interessata dalla frana e vicolo delle Coste II sottostante l'area interessata dalla frana.



