

Certificato di Regolare Esecuzione

OGGETTO: Opere di restauro, consolidamento, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione del fabbricato ex Casa Parrocchiale (Parrocchia della Beata Vergine Assunta) in Piazza del Popolo n. 5, 13012 Prarolo (VC) LOTTO IV - opere di completamento locali Baby Parking e opere parziali sede di associazione al piano primo

COMMITTENTE: Comune di Prarolo - C.F. 00385980024

Legale Rappresentante: Sindaco Dario Caldera

Responsabile Unico del Procedimento: Marco Veronese

Piazza Municipio 2, 13012 Prarolo (VC)

IMPRESA: berico s.c. costruzioni, ristrutturazioni, restauro, sicurezza e ambiente
via alla Cascinassa, 15/3 - 15020 Moncestino (AL)
Tel. 0142.955756 – Fax 0142.955113 - bericoscarl@gmail.com
P.IVA – Cod. Fisc. 02279050062

DIRETTORE DEI LAVORI: Arch. Andrea Garbiero – Cod. Fisc. GRBNDR92M10L219U
fraz. Casale Mariette, 1 – Livorno Ferraris (VC) c.a.p. 13046
andrea.garbiero@gmail.com Cell. 348.5655897

NULLA OSTARE SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGIO PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA, VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI del 22 settembre 2017 prot. n. 12475 – cl. 34.16.09/620.2

L'anno **2021**, il giorno **27 maggio**, il sottoscritto Arch. Andrea Garbiero, regolarmente iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Vercelli al n° 658 Sez. A/a con studio in Livorno Ferraris, fraz. Casale Mariette 1, nella sua qualità di tecnico incaricato per la Direzione dei Lavori delle opere di "Restauro, consolidamento, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione del fabbricato ex Casa Parrocchiale (Parrocchia della Beata Vergine Assunta) LOTTO IV - opere di completamento locali Baby Parking e opere parziali sede di associazione al piano primo", di cui in epigrafe;

CERTIFICA

- che i lavori eseguiti dall'Impresa berico s.c. costruzioni, ristrutturazioni, restauro, sicurezza e ambiente con sede in via alla Cascinassa, 15/3 - 15020 Moncestino (AL), P.IVA – Cod. Fisc. 02279050062, corrispondono alle previsioni di progetto;
- che nessun danno né alle opere né alle persone si è verificato durante l'esecuzione dei lavori;
- che lo stato dei lavori eseguiti presentasi normale senza dar luogo ad eccezioni;
- che essi vennero compiuti nel prescritto periodo di tempo;
- che i prezzi applicati in contabilità sono quelli contrattuali;
- che la somma spesa è compresa in quella autorizzata;
- che l'Impresa ha proceduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e che la stessa risulta regolarmente iscritta negli elenchi delle imprese alla posizione assicurativa I.N.A.I.L. -

Certificato di Regolare Esecuzione

Sede di ALESSANDRIA con Codice Ditta n° 18595831, iscritta I.N.P.S. - Sede di ALESSANDRIA con Matricola Azienda n° 0205828867, iscritta CASSA EDILE - C.E. DI ALESSANDRIA con C.I. n° 7233;

che nulla di inesatto è risultato dalla revisione contabile e nessun atto di cessione e di impedimento è stato notificato:

CERTIFICA

che i summenzionati lavori sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo, giusta le risultanze dello stato finale in netti € 18.100,00 (diconsi diciottomilacento euro e zero centesimi).

Il presente atto viene rilasciato fatta salva la superiore approvazione.

Prarolo, li 27 maggio 2021

Arch. Andrea Garbiero

Il Direttore dei Lavori

R.U.P.

Committente



Impresa

berico s.c. s.r.l.