

# COMUNE DI BURONZO

PROVINCIA DI VERCELLI

**DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TECNICO**

**NUMERO 113 DEL 16/09/2024**

**OGGETTO:**

**AFFIDAMENTO DITTA VETTORELLO LAVORI DI SOMMA URGENZA TRATTO DI ARGINATURA COMPRENDENTE LE PARATOIE SITE SULL'ARGINE DEL FIUME CERVO IN COMUNE DI BURONZO - LR 38/78-D.D.2040/24 .**

L'anno duemilaventiquattro addì sedici del mese di settembre nel proprio ufficio

**Il Responsabile del Servizio**

VISTO il bilancio di previsione 2024/2026 adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 20 dicembre 2023 e successive variazioni e modificazioni adottate in sede di Consiglio Comunale e di Giunta Comunale poi ratificate ai sensi dell'articolo 175 comma 4 del d.lgs. 267/2000;

VISTO il Documento Unico di Programmazione Semplificato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 20 dicembre 2023;

**RICHIAMATA:**

- l'Ordinanza Sindacale di somma urgenza n. 3 del 24/07/2024 nella quale si prende atto che in data 16 luglio 2024, al fine di accertare le problematiche relative alla funzionalità delle opere idrauliche (paratoie) e del rilevato arginale maestro realizzato a protezione dell'abitato di Buronzo in sponda orografica sinistra del Torrente Cervo a monte del ponte stradale della SP 3, si sono ritrovati sull'argine maestro:
  - per il Comune di Buronzo Sindaco Ettore Rossini
  - per il settore OO.PP. di VC-BI dott.sa Milena Baldizzone
  - per il settore OO.PP. di VC geom. Eligio Di Mascio;
- la deliberazione Giunta Comunale n. 37 in data 25/07/2024 con la quale si comunica alla Giunta Comunale l'assunzione dell'ordinanza sindacale di somma urgenza n. 3/2024;

**CONSIDERATO che:**

- nel corso del sopralluogo è stato ispezionato un ampio tratto di rilevato arginale, ed è stata accertata la diffusissima presenza, sia sulla scarpata a fiume, che sulla scarpata a campagna e sulla sommità arginale, dell' infestante alloctono noto come Reynoutria japonica o poligono del Giappone, che colonizzando l' arginatura e sviluppandosi in altezza anche fino a m 3, impedisce l' accesso ed il transito sulla sommità arginale e nel contempo inoltre sia il monitoraggio visivo del corpo arginale che la manovra di chiusura delle paratoie, qualora si verifichi un evento di piena.

- nel corso del sopralluogo sono state inoltre ispezionate le strutture, le parti metalliche e gli organi di manovra della 9 paratoie ubicate sull'arginatura, che in caso di piena debbono essere manovrate e chiuse per impedire l'esondazione del corso d'acqua a danno della retrostante SP3 e dell'abitato di Buronzo con relativa area residenziale ed industriale;

CONSIDERATA l'esigenza di ripristinare urgentemente e senza indugio la pubblica sicurezza e privata incolumità andando a eseguire un intervento di rifunzionalizzazione delle paratoie site sull'argine del fiume cervo;

DATO ATTO che il Comune di Buronzo, considerata l'impossibilità di intervenire direttamente con personale dipendente della Pubblica Amministrazione, ha necessità di realizzare le lavorazioni che si rendono necessarie in ragione dell'Ordinanza Sindacale n. 3/2024;

VERIFICATA la disponibilità della ditta Vettorello Servizi SRL con sede in Biella (BI) Viale Matteotti n. 14 - P. IVA 02624860025 a eseguire i lavori di pulizia sulla sommità arginale, dall'infestante alloctono noto come Reynoutria japonica o poligono del Giappone, che impedisce l'accesso ed il transito sulla sommità arginale, ed inoltre eseguire la manutenzione di tutte le parti metalliche delle 9 paratoie ubicate sull'arginatura, che in caso di piena debbono essere manovrate e chiuse per impedire l'esondazione del corso d'acqua a danno della retrostante SP3 e dell'abitato di Buronzo con relativa area residenziale ed industriale;

ACQUISITO specifico CIG B30DF17BFE;

VERIFICATA la regolarità del DURC;

VISTA la legge 241/1990 e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;

VISTO il d.lgs. 267/2000;

VISTO il d.lgs. 36/2023;

VISTO il Regolamento di Contabilità interno;

VISTO il decreto sindacale di nomina a Responsabile del Servizio in intestazione ai sensi dell'articolo 107 e 109 del d.lgs. 267/2000;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 6bis della legge 241/1990 e dell'articolo 1 comma 9 lettera e) della legge 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al RUP e al Responsabile del Servizio in ragione del presente provvedimento;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all'art.147bis dal d.lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario come previsto dall'articolo 151 comma 4 del d.lgs. 267/2000;

## DETERMINA

1. VERIFICATA la disponibilità della ditta Vettorello Servizi SRL con sede in Castelletto Cervo (BI) Frazione Terzoglio 20 - P. IVA 02624860025 a eseguire i lavori di pulizia sulla sommità arginale, dall'infestante alloctono noto come Reynoutria japonica o poligono del Giappone, che impedisce l'accesso ed il transito sulla sommità arginale, ed inoltre eseguire la manutenzione di tutte le parti metalliche delle 9 paratoie ubicate sull'arginatura, che in caso di piena debbono essere manovrate e chiuse per impedire l'esondazione del corso d'acqua a danno della retrostante SP3 e dell'abitato di Buronzo con relativa area residenziale ed industriale;
2. di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa pari ad € 34.892,00 sul capitolo 8530/1/1 del bilancio 2024/2026 annualità 2024;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.
4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all'articolo 147bis dal d.lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio  
**BUSSO Stefania**  
*Firmato digitalmente*