

OROLOGI DA TORRE-CAMPANE JEMINA
di IEMINA ROBERTO

JEMINA

campane-grandi orologi dal 1780

uffici 3395656257 8.30-12.30 da lunedì a giovedì

servizi 3282024280 giorni feriale

sede sabato mattina 017443010

www.jeminaorologi.it roberto@jeminaorologi.it jemina@pec.it

via Soresi 16 - Mondovì CN IT
n° REA CN-323928
n° albo artigiani CN-100203
Partita I.V.A. : 03916990041 C.F.: MNIRRT62T20F351P

Riferimento	Documento	N.ro	Data
nostro intervento del 14/01/2025	RELAZIONE TECNICA	00	16/01/2025
Oggetto			
impianto orologio e eletrocampane	III.mo Sig. Sindaco		COMUNE DI VIOLA

A: **ufficio tecnico**

A seguito nostro intervento concordato per verifica e riparazione ore esterne a seguire relazione stato impianto e accesso. L'impianto è funzionante da circa 40 anni. La parte in neretto riguarda lavori consigliati e urgenti per fare funzionare impianto in sicurezza. Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti o preventivi se interessati.

- *motori campane*
Funzionanti e sicuri.

- *meccanica campane*
Da verificare isolatori, tiranti e cuscinetti.

- *incastellatura campane e equipaggiamento meccanico campane*
In buono stato e sicura.

- *situazione telebattenti*
Logori ma funzionati 1-3-4. **Non funzionante 2**

- *quadro distribuzione potenza e linee elettriche*
Molto datato ma funzionante.


- *orologio programmatore in sacrestia*
Molto datato e in possesso di pochissime funzioni rispetto agli attuali.

- *orologio ricevitore sul campanile e frontale chiesa.*
Datato e riparato. In caso di cattivo funzionamento occorre sostituzione.

- *orologi esterni*
Funzionanti con gruppi minutarie e trasmissioni parecchio usurati. **Consigliato sostituzione menè e trasmissioni.**

- *accesso luogo lavoro (scale,piani e solette)*
Da rinforzare piani in legno.

- **EXTRA si consiglia vivamente una manutenzione e controllo approfondito dell'impianto.**



*Cordiali Saluti
JEMINA s.n.c.*

OROLOGI DA TORRE CAMPANE JEMINA

roberto@jeminaorologi.it

Roberto Iemina

