

Codice Cliente	Data	Compilato da AT	Responsabile
28075	31/01/2023	Gavello	SIG. MISITI

Cliente (Ragione Sociale) COMUNE DI VILLASTELLONE Indirizzo sede intervento VIA ERMANN COSSOLO 32 10029 VILLASTELLONE Telefono: 011/9614122 FAX 011/9614150 Reparto:	Codici anomalie riscontrate 1 = Bucata 2 = manichetta da sostituire 3 = postazione senza chiave 3a= chiave consigliata 4 = assenza cartello 5 = cartello danneggiato 6 = cassetta da sostituire 7 = idrante fuori uso 8 = vetro rotto 9 = manca vetro 10 = lancia fuori uso 11 = assenza attrezzatura 12 = manca acqua 13 = manca manichetta 14 = cartello errato 15 = manca lancia 16 = manca cassetta 17 = manca collo di cigno
---	---

N° Prog	Num.Int. N. Tag	Localizzazione	Tipologia	MANICHETTE / NASPI			Data Produzione	Lancia Dup/Trip Effetto	Vetro a Norma	Gocc	Data ultimo controllo	Data prossimo controllo	Codice Anomalia Note
				Diametro Naspo / Manichet.	Norma Riferimento	Matricola							
1	5	MUNICIPIO - SCALA ACCESSO SALA CONSIGLIO	Idrante a muro	45	EN14540		2016	Si	Si	Si	01/2023	07/2023	
2	1	MUNICIPIO - P.T. CORRIDOIO	Idrante a muro	45	EN14540		2016	Si	Si	Si	01/2023	07/2023	
3	2	MUNICIPIO - 1' PIANO CORRIDOIO	Idrante a muro	45	EN14540		2016	Si	Si	Si	01/2023	07/2023	
4	4	MUNICIPIO - 1' PIANO BAGNO RAGONERIA	Idrante a muro	45	EN14540		2016	Si	Si	Si	01/2023	07/2023	
5	3	MUNICIPIO - CORTILE	Idrante a muro	45	EN14540		2016	Si	Si	Si	01/2023	07/2023	
6	1	CAMPI CALCIO - P.T. CORRIDOIO SPOGLIATOI	Idrante a muro	45	EN14540	16735	2019	Si	Si	Si	01/2023	07/2023	
7	1	SC. MATERNA - REFETTORIO SIGNORINI	Idrante a muro	45	EN14540		2011	Si	Si	N	01/2023	07/2023	rub.cementato-volantino rotto-sella non montabile
8	1	SC. MEDIA PAVESE - P.T. CORRIDOIO MENSA	Idrante a muro	45	EN14540	16929	2019	Si	Si	Si	01/2023	07/2023	
9	2	SC. MEDIA PAVESE - 1' PIANO CORRIDOIO CORCE VERDE	Idrante a muro	45	EN14540	16921	2019	Si	Si	Si	01/2023	07/2023	
10	3	SC. MEDIA PAVESE - P.I. SCANTINATO MAGAZZINI	Idrante a muro	45	EN14540	16908	2019	Si	Si	Si	01/2023	07/2023	
11	4	SC. MEDIA PAVESE - P.T. CORRIDOIO	Idrante a muro	45	EN14540	16916	2019	Si	Si	Si	01/2023	07/2023	
12	5	SC. MEDIA PAVESE - 1' PIANO CORRIDOIO	Idrante a muro	45	EN14540	16927	2019	Si	Si	Si	01/2023	07/2023	
13	8	SC. MEDIA PAVESE - INGRESSO AUDITORIUM	Idrante a muro	45	EN14540	16912	2019	Si	Si	Si	01/2023	07/2023	
14	6	SC. MEDIA PAVESE - P.I. CORRIDOIO PALESTRA	Idrante a muro	45	EN14540	16915	2019	Si	Si	Si	01/2023	07/2023	
15	7	SC. MEDIA PAVESE - P.I. CORRIDOIO PALESTRA	Idrante a muro	45	EN14540	16937	2019	Si	Si	Si	01/2023	07/2023	

Codice Cliente	Data	Compilato da AT	Responsabile
28075	31/01/2023	Gavello	SIG. MISITI

Cliente (Ragione Sociale)
COMUNE DI VILLASTELLONE
Indirizzo sede intervento
VIA ERMANNO COSSOLO 32 10029 VILLASTELLONE TO
Telefono: 011/9614122 FAX 011/9614150
Reparto:

Codici anomalie riscontrate		
1 = Bucata	6 = cassetta da sostituire	12 = manca acqua
2 = manichetta da sostituire	7 = idrante fuori uso	13 = manca manichetta
3 = postazione senza chiave	8 = vetro rotto	14 = cartello errato
3a= chiave consigliata	9 = manca vetro	15 = manca lancia
4 = assenza cartello	10 = lancia fuori uso	16 = manca cassetta
5 = cartello danneggiato	11 = assenza attrezzatura	17 = manca collo di cigno

N° Prog	Num.Int. N. Tag	Localizzazione	Tipologia	MANICHETTE / NASPI			Data Produzione	Lancia Dup/Trip Effetto	Vetro a Norma	Gocc	Data ultimo controllo	Data prossimo controllo	Codice Anomalia Note
				Diametro Naspo / Manichet.	Norma Riferimento	Matricola							
16	1	CENTRO SERVIZI SOCIALI - P.T. ANDRONE	Idrante a muro	45	EN14540	16725	2019	Si	Si	Si	01/2023	07/2023	
17	1	SC. ELEMENTARE - P.T. CORRIDOIO	Naspo	25	EN694	1	2015	Si			01/2023	07/2023	
18	2	SC. ELEMENTARE - P.T. CORRIDOIO	Naspo	25	EN694	2	2015	Si			01/2023	07/2023	
19	3	SC. ELEMENTARE - PALESTRA	Naspo	25	EN694	3	2015	Si			01/2023	07/2023	
20	4	SC. ELEMENTARE - 1' PIANO CORRIDOIO	Naspo	25	EN694	4	2015	Si			01/2023	07/2023	
21	5	SC. ELEMENTARE - 1' PIANO CORRIDOIO	Naspo	25	EN694	5	2015	Si			01/2023	07/2023	
22	6	SC. ELEMENTARE - CORTILE	Attacco motopompa								01/2023	07/2023	