

CL.28075 COMUNE VILLASTELLONE, BIBLIOTECA-VIA ERMANNO COSSOLO 32					
UNI EN12845 20.3.3/ 20.3.3.3					
VERBALE CONTROLLO IMPIANTO SPRINKLER					
VERIFICA SEMESTRALE					
1	Verifica verbali settimanali	POS	N.A.	NEG	
2	Verifica verbali mensili	POS	N.A.	NEG	
3	Verifica visiva e informale livello di rischio	POS	N.A.	NEG	
4	Verifica visiva sostegni tubazioni	POS	X	NEG	
5	Verifica visiva integrità tubazioni	POS	X	NEG	
6	Verifica visiva integrità sprinkler	POS	X	NEG	
7	Verifica pressione alla valvola	BAR	N.A.		
8	Verifica corretto posizionamento di tutte le valvole	POS	N.A.	NEG	
9	Prova funzionamento campana idraulica (almeno 30sec)	POS	N.A.	NEG	
10	Verifica flussostati se presenti	POS	N.A.	NEG	
11	Verifica acceleratore se presente	POS	N.A.	NEG	
12	Verifica esaustore se presente	POS	N.A.	NEG	
13	Verifica collegamento riporto allarmi (se presente)	POS	N.A.	NEG	
14	Verifica disponibilità ricambi sprinkler	POS	N.A.	NEG	
15	Compilazione scheda sprinkler M55				
<b>NOTE</b>					
<b>TECNICO:</b>			<b>DATA:</b>		
GAVELLO			31/01/2023		