

AL COMUNE DI BALME

UFFICIO TECNICO COMUNE DI BALME

Via Capoluogo n.139
10070 Balme (TO)

CERTIFICATO DI COLLAUDO

(art. 67 D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380)

Oggetto delle opere in conglomerato cementizio armato semplice, acciaio e legno massiccio sono i lavori di **ripristino di fabbricato d'alpeggio gravemente lesionato dalle straordinarie precipitazioni nevose della stagione 2017/18 in località Giasset, le opere strutturali realizzate sono così suddivise: rifacimento della struttura portante in C.A. e della copertura in legno massiccio e acciaio**, in comune di Balme–

Località Alpe Giasset – Pian della Mussa,

committenti: COMUNE DI BALME

Denuncia opere strutturali legata al progetto di ristrutturazione (Prot n. del 27/05/2022)

CERTIFICATO DI COLLAUDO

(art. 67 D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380)

delle strutture sopra indicate di cui alla relazione finale del Direttore dei Lavori in data 23/11/2022 ed a nomina del Collaudatore da parte della Committenza come da incarico tramite Determina del Servizio Tecnico n.9 del 10/03/2023 del Comune di Balme.

PREMESSA

- Progettista dell'opera: Ing. BERTA Luca con studio in Via Villa Inferiore Braida n° 20/C
- 10070 – MEZZENILE (TO);
- Progettista delle strutture e Direttore dei Lavori strutturali: Ing. BERTA Luca con studio in Via Villa Inferiore Braida n° 20/C – 10070 – MEZZENILE (TO);



- Impresa costruttrice: BRICCO Fabrizio con sede in Via Roberto Miglietti n°92 – 10070
- GERMAGNANO (TO).

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA PRESSO GLI UFFICI

Il sottoscritto Collaudatore dr. Arch. Enzo Berta, con studio in Mezzenile - Via Villa Inferiore Braida n° 20/c, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Torino al n°1691 dal 08/01/1981, procedeva all'esame della documentazione allegata alla denuncia e costituita da:

- progetto architettonico costituito da due tavole; -
- progetto delle strutture costituito da tre tavole;
- relazione di calcolo delle strutture portanti;
- relazione tecnica delle strutture portanti;
- piano di manutenzione;

il tutto recante l'attestazione dell'avvenuto deposito presso il Comune di Balme, datato e firmato dal Progettista, dal Direttore dei Lavori delle strutture e dall'Impresario costruttore.

Visti:

- relazione finale del Direttore dei Lavori;
- certificati delle prove eseguite dal laboratorio prove e materiali ASM Analisi Strutture e Materiali srl – San Mauro Torinese – Via Umbria 25, sui materiali impiegati e precisamente:

prove di compressione su calcestruzzo: certificato n°1034-23 del 17/04/2023;

prove di trazione su acciai: certificato n°1074-23 del 19/04/2023;

- nomina del collaudatore da parte della Committenza.

Con l'esame dei documenti sopra elencati accertava anche la sostanziale conformità delle strutture ai documenti di progetto e la loro rispondenza alle disposizioni riguardanti

procedimenti di calcolo, entità dei sovraccarichi e tassi di lavoro dei materiali come da leggi e regolamenti in materia.

OPERAZIONI DI COLLAUDO

le operazioni di collaudo ebbero luogo il giorno 18/05/2023 in cui il sottoscritto si è recato in Balme presso Località Alpe Giasset, per procedere alle operazioni di collaudo delle strutture in C.A., acciaio e legno massiccio riguardanti:

- travi di fondazione in C.A.;
- pilastri in C.A.;
- travi copertura in C.A.;
- orditura principale e secondaria in legno massiccio e acciaio della copertura;

Accertato che le opere stesse risultano ultimate in ogni loro parte e sono sostanzialmente corrispondenti ai documenti di progetto, tranne piccole variazioni ma che non modificano il livello di sicurezza presentato nelle relazioni di calcolo.

L'esame visivo e l'esito favorevole delle prove attuali e passate prese in considerazione, sono apparsi elementi sufficienti, anche per la buona esecuzione delle opere stesse e per l'accurata assistenza tecnica.

Le attendibili informazioni assunte ed il fatto che non si notino evidenti lesioni ne altre particolari segnabilità negative, confortano la presunzione del rispetto delle Leggi e regolamenti in materia. Infine lo stesso Direttore dei Lavori delle strutture ha rassicurato il Collaudatore circa la bontà e la regolarità della loro esecuzione.

Nessuna riserva scritta circa le strutture in oggetto risulta sottoposta al sottoscritto da parte della Committenza o da parte della Ditta esecutrice.

CERTIFICATO DI COLLAUDO

A conclusione della visita avvenuta, visti gli esami effettuati, tenuto conto delle favorevoli prove attuali e passate, il sottoscritto collaudatore stima di avere elementi sufficienti per dichiarare collaudabili sotto l'aspetto statico le strutture di cui trattasi.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Collaudatore

VISTE

le prescrizioni regolamentari vigenti in materia per l'esecuzione delle suddette strutture di cui alle Norme Tecniche - Decreto 14/01/2008 ora integrato con le nuove Norme Tecniche del 2018

CONSIDERATI

i risultati di quanto prima specificato ed il buon esito della visita di collaudo


CERTIFICA

che le strutture presenti nella costruzione in esame sono collaudabili ad ogni effetto di legge come in effetti **COLLAUDA** con il presente atto, sempre e solamente per quanto constatabile e per quanto constatato ed entro i limiti della destinazione prevista dal Calcolatore e dall'Esecutore.

Li, 22 Maggio 2023

Il Collaudatore





Cognome **BERTA**

Nome **ENZO**

nato il **03/05/1953**

(atto n. **1183** P. **1** S. **A**)

a **TORINO (TO)**

Cittadinanza **ITALIANA**

Residenza **MEZZENILE (TO)**

Via **VIA VILLA INFERIORE BRAIDA n. 20 Sub C**

Stato civile **Coniugato**

Professione **ARCHITETTO**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **cm. 183**

Capelli **Bianchi**

Occhi **Castani**

Segni particolari

Firma del titolare **E. Berta**

MEZZENILE li **26/11/2016**

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO

COMUNE DI MEZZENILE
TORINO