

b) Tecnico incaricato della redazione delle Opere Strutturali:

Arch. MUSSO FRANCO con studio in Coassolo T.se in Frazione San Pietro n° 34 iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Torino dell'anno 1981 al n. 1851, c.f. MSS FNC 57E07 L219D mail: architettomussofranco@gmail.com

c) Impresa esecutrice delle opere:

TEPPA MARIO E.C. snc con sede in Via Val Grande n° 114 Ceres (TO), 10070 - p.iva 04926110018 mail: teppamarioecsnc@gmail.com

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA IN COMUNE.

Il sottoscritto Collaudatore **Ing. BATTINI Giulio Aristide Aldo** con studio in Rivoli in Via Alpi Cozie n° 1 (TO) iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Torino al n. 4092, c.f. BTTGRS54L31L219X, p.iva 02678720018 procedeva all'esame della documentazione allegata alla denuncia e costituita da:

- a) Progetto architettonico;
- b) Denuncia Opere Strutturali
- c) Progetto delle strutture di cui all'oggetto;
- d) Nomina del Collaudatore da parte della committenza;
- e) Relazione di calcolo;
- f) Relazione Illustrativa;
- g) Tabulati di Calcolo;
- h) Manuale di Manutenzione;
- i) Relazione a strutture ultimate

Con l'esame dei documenti sopraelencati accertava anche la sostanziale conformità delle strutture ai documenti di progetto e la loro rispondenza alle disposizioni riguardanti procedimenti di calcolo, entità dei sovraccarichi e tassi di lavoro dei materiali come da Leggi e regolamenti in proposito.

Le opere in oggetto riguardano;

La realizzazione di una passerella pedonale in acciaio.



Adempimenti di legge 17/2018 capitolo 9.1

Si precisa che la normativa base applicata a cui si fa riferimento nei calcoli sono le NTC 2018.

a) E' stato eseguito il controllo di quanto prescritto per le opere eseguite sia con materiali regolamentati dal DPR 6 giugno 2001 n° 380, leggi n° 1086/71 e n° 64/74 sia con materiali diversi.

b) ispezione dell'opera nel suo complesso.

c) Esame dei certificati dell'Acciaio

Bolla n° 3921 del 11.09.2023 della ditta F.lli Giraudi s.p.a. con sede in via Orbatello n° 124 Torino

OPERAZIONI DI COLLAUDO

Le operazioni di Collaudo ebbero inizio il giorno 18.10.2023 in cui il sottoscritto ebbe contatti con il Tecnico delle strutture per conto della Committenza.

In seguito il Collaudatore poté rendersi conto della sostanziale corrispondenza delle opere, ormai ultimate, alla documentazione dell'incarto vistato e depositato contestualmente all'Ufficio competente del Comune di Balme ed a quanto sottopostogli in sede di collaudo.

L'esame visivo e l'esito favorevole delle prove attuali e passate prese in considerazione, sono apparsi elementi sufficienti, anche per la buona esecuzione delle stesse e per la relativa accurata assistenza tecnica.

Le attendibili informazioni assunte ed il fatto che non si notino evidenti lesioni né altre particolari segnabilità negative, confortano la presunzione del rispetto di Leggi e regolamenti in materia.

Infine lo stesso Tecnico delle Strutture ha rassicurato il Collaudatore circa la bontà e la regolarità della loro esecuzione.

Nessuna riserva scritta circa le strutture in oggetto risulta sottoposta al sottoscritto da parte della Committenza.

CERTIFICATO DI COLLAUDO

A conclusione della visita avvenuta, visti gli esami effettuati, tenuto conto delle favorevoli prove attuali e passate, il sottoscritto Collaudatore stima di avere elementi sufficienti per dichiarare collaudabile solamente sotto l'aspetto statico la struttura in oggetto, sia da eventuali difformità edilizie già rilevate o che possano venire in seguito rilevate e denunciate alla competente Autorità Giudiziaria e sia da varianti apportate alle stesse e non denunciate dai responsabili.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Collaudatore

VISTO

le prescrizioni regolamentari vigenti in materia per l'esecuzione della suddetta struttura,

CONSIDERATO

i risultati di quanto avanti specificato ed il buon esito della visita di collaudo,

CERTIFICA

che la struttura presente è collaudabile ad ogni effetto di legge come in effetti **COLLAUDA** col presente atto, sempre e solamente per quanto constatabile e per quanto constatato ed entro i limiti della destinazione prevista.

Rivoli 18.10.2023

IL COLLAUDATORE

Ing. Battini Giulio Aristide Aldo



COMUNE DI BALME

UFFICIO TECNICO

(art. 67 DPR 06 giugno 2001 n. 380 Legge 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 7 e 8
D.M. 17.1.2018 punto 9 - circ. 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP. punto C9)

Oggetto dell'Ordinanza del Sindaco n° 6 del 25.08.2023 riguardante le opere in acciaio sono i lavori relativi a: **"INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA PASSERELLA PEDONALE SUL RIO PASCHIET A MONTE DELLA FRAZIONE CORNETTI "** manufatto sito in Frazione Cornetti nel Comune di Balme (TO)

di proprietà:

COMUNE DI BALME (TO), con sede in Via Capoluogo n° 139 Balme (TO) C.F. 83002910012

Denuncia Iniziale depositata all'Ufficio del Comune di Balme con n° 1684 del 28.09.2023

CERTIFICATO DI COLLAUDO

(art. 67 DPR 06 giugno 2001 n. 380 Legge 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 7 e 8
D.M. 17.1.2018 punto 9 - circ. 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP. punto C9)

della struttura sopra indicata di cui alla nomina del Collaudatore da parte della Committenza presentata contestualmente all'Ufficio del Comune di Balme e riferite a quanto sopra indicato e specificato.

PREMESSA

- a) Tecnico incaricato della redazione delle Opere Architettoniche:
Arch. MUSSO FRANCO con studio in Coassolo T.se in Frazione San Pietro n° 34 iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Torino dell'anno 1981 al n. 1851, c.f. MSS FNC 57E07 L219D mail: architettomussofranco@gmail.com

