


P.E.B.A.

COMUNE DI VIGONOVO  
Regione del Veneto - Città Metropolitana di Venezia



SINDACO  
Luca Martello

ASSESSORA  
Sabrina Dorio

ASSESSORE  
Eros Cacco

UFFICIO Manutenzioni - Lavori Pubblici e  
Ambiente  
geom. Lucio Masenadore

PROGETTAZIONE P.E.B.A. E  
COORDINAMENTO  
TOMBOLAN & ASSOCIATI  
Piergiorgio Tombolan  
Raffaele Di Paolo

Gennaio 2024

Elaborato 2.1


P.E.B.A.

SCHEDE DI RILIEVO - AMBITI EDILIZI


tombolan&associati

Legge Regionale 16/2007 - Dgr n. 841 del 31 marzo 2009

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE





<b>SCHEDE DI RILEVAMENTO</b>	 <b>COMUNE DI VIGONOVO</b> Città Metropolitana di Venezia  <b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche	 Tombolan & associati
CATEGORIA: Ambito Edilizio		
SOTTOCATEGORIA: Istruzione, sport e cultura		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tav. 1 a		

<b>CODICE</b>	AE1
<b>RIFERIMENTO ZONA P.I.</b>	SC 13
<b>DENOMINAZIONE</b>	Campo Sportivo Comunale Tombelle
<b>INDIRIZZO</b>	Via Monte Grappa, 43, 35127 Tombelle VE
<b>UTILIZZO</b>	Stadio
<b>SUPERFICIE (mq)</b>	300 mq
<b>NOTE</b>	-
<b>AGGIORNAMENTO</b>	28/02/2023

**INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE**

Il campo sportivo è di proprietà del comune ed è situato nella frazione Tombelle, lungo la via Monte Grappa.



Art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Note
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art.8.1.1	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Non è presente il marciapiede
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	È presente in minima parte una pavimentazione, per il resto è erba.
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Presenza di scalini-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGENICI</b>			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi si struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-


4 COLLEGAMENTI VERTICALI				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
5 PERCORSI				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e anti-sdruciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
Redattore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	
Verificatore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	

Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Insufficiente
2	Accesso	Insufficiente
3	Servizi igienici	Insufficiente
4	Collegamenti verticali	-
5	Percorsi	Buona

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'AMBITO		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1


<b>Valutazione ambito edilizio</b>	0,25	Non accessibile
------------------------------------	------	-----------------

<b>SCHEDE DI RILEVAMENTO</b>	 <b>COMUNE DI VIGONOVO</b> Città Metropolitana di Venezia  <b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche	 Tombolan & associati
CATEGORIA: Ambito Edilizio		
SOTTOCATEGORIA: Istruzione, sport e cultura		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tav. 1 a		

<b>CODICE</b>	AE2
<b>RIFERIMENTO ZONA P.I.</b>	SA 1
<b>DENOMINAZIONE</b>	Scuola Elementare "G. Marconi"
<b>INDIRIZZO</b>	Via Martiri, 1, Tombelle, 30030, Vigonovo (VE)
<b>UTILIZZO</b>	Scuola elementare
<b>SUPERFICIE (mq)</b>	1650 mq
<b>NOTE</b>	-
<b>AGGIORNAMENTO</b>	28/02/2023

**INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE**

L'edificio scelto come area di ricovero è la scuola elementare "G. Marconi" situata lungo via Martiri. Di fronte è presente il patronato della parrocchia di Tombelle anch'esso considerato come area di ricovero.



Art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Note
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGENICI</b>			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi si struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE


4 COLLEGAMENTI VERTICALI				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
5 PERCORSI				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e anti-sdruciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Luci con sensori.
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
Redattore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	
Verificatore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	

Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Insufficiente
2	Accesso	Buona
3	Servizi igienici	Insufficiente
4	Collegamenti verticali	-
5	Percorsi	Sufficiente

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'AMBITO		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

<b>Valutazione ambito edilizio</b>	0,37	Non accessibile
------------------------------------	------	-----------------

<b>SCHEDE DI RILEVAMENTO</b>	 <b>COMUNE DI VIGONOVO</b> Città Metropolitana di Venezia  <b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche	 Tombolan & associati
CATEGORIA: Ambito Edilizio		
SOTTOCATEGORIA: Istruzione, Sport e Cultura		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tav. 1 a		

<b>CODICE</b>	AE3
<b>RIFERIMENTO ZONA P.I.</b>	SBr 3
<b>DENOMINAZIONE</b>	Spazi parrocchiali e Patronato
<b>INDIRIZZO</b>	Via dei Tigli, Tombelle, 30030, Vigonovo (VE)
<b>UTILIZZO</b>	Sala polivalente e Patronato
<b>SUPERFICIE (mq)</b>	680 mq
<b>NOTE</b>	-
<b>AGGIORNAMENTO</b>	28/02/2023

**INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE**

La sala polivalente situata nella frazione di Tombelle, tra la chiesa S. Maria del Perpetuo e la scuola elementare "G. Marconi".



Art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Note
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Parcheggio fronte chiesa.
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGENICI</b>			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE


4 COLLEGAMENTI VERTICALI				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	La porta pesante e non automatica non agevola il disabile ad usufruire del sistema. le dimensioni non sono conformi alle dimensioni minime per i disabili (90x120).
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
4.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5 PERCORSI				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e anti-sdruciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
Redattore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	
Verificatore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	

Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Buona
2	Accesso	Buona
3	Servizi igienici	Buona
4	Collegamenti verticali	Sufficiente
5	Percorsi	Buona

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'AMBITO		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1


<b>Valutazione ambito edilizio</b>	0,90	Accessibile
------------------------------------	------	-------------

<b>SCHEDE DI RILEVAMENTO</b>	 <b>COMUNE DI VIGONOVO</b> Città Metropolitana di Venezia  <b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche	 Tombolan & associati
CATEGORIA: Ambito Edilizio		
SOTTOCATEGORIA: Culto		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tav. 1 a		

<b>CODICE</b>	AE4
<b>RIFERIMENTO ZONA P.I.</b>	SBr 4
<b>DENOMINAZIONE</b>	Chiesa "S.Maria del Perpetuo"
<b>INDIRIZZO</b>	Via Padova, 194, 30030 Tombelle, Vigonovo VE
<b>UTILIZZO</b>	Chiesa
<b>SUPERFICIE (mq)</b>	606 mq
<b>NOTE</b>	-
<b>AGGIORNAMENTO</b>	28/02/2023

#### INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE

La chiesa "S. Maria del Perpetuo" è situata nella frazione di Tombelle. Sembra che l'origine di questa chiesa sia da collegarsi con la venuta a Terrassa Padovana dei Canonici regolari agostiniani di S. Marco di Mantova. L'accresciuto numero di abitanti, fece sorgere la necessità di avere una chiesa, inaugurata il 6 dicembre 1947 dal vescovo di Padova.



Art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Note
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Parcheggio fronte chiesa.
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	L'accesso per disabili è caratterizzato da 2 porte da 60 cm e vengono tenute chiuse, vengono aperte solo in caso di richiesta verbale.
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGENICI</b>			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi si struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE


4 COLLEGAMENTI VERTICALI				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
5 PERCORSI				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e anti-sdruciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
Redattore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	
Verificatore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	

Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Buona
2	Accesso	Insufficiente
3	Servizi igienici	-
4	Collegamenti verticali	-
5	Percorsi	Buona

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'AMBITO		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

<b>Valutazione ambito edilizio</b>	0,66	Discretamente accessibile
------------------------------------	------	---------------------------

<b>SCHEDE DI RILEVAMENTO</b>	 <b>COMUNE DI VIGONOVO</b> Città Metropolitana di Venezia  <b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche	 Tombolan & associati
CATEGORIA: Ambito Edilizio		
SOTTOCATEGORIA: Istruzione, sport e cultura		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tav. 1 a		

<b>CODICE</b>	AE5
<b>RIFERIMENTO ZONA P.I.</b>	SA 3
<b>DENOMINAZIONE</b>	Scuola d'infanzia paritaria parrocchiale "Sacro cuore"
<b>INDIRIZZO</b>	Via Padova, 194, 30030, Tombelle, Vigonovo (VE)
<b>UTILIZZO</b>	Scuola materna
<b>SUPERFICIE (mq)</b>	1150 mq
<b>NOTE</b>	-
<b>AGGIORNAMENTO</b>	28/02/2023

**INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE**

La scuola d'infanzia parrocchiale "Sacro cuore" è situata nel centro della frazione di Tombelle, vicino alla chiesa.  
L'edificio è circondato da un ampio giardino, con al suo interno delle aree attrezzate in cui i bambini possono liberamente giocare.



Art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Note
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Parcheggio fronte chiesa.
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGENICI</b>			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi si struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE


4 COLLEGAMENTI VERTICALI				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
5 PERCORSI				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e anti-sdruciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
Redattore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	
Verificatore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	

Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Buona
2	Accesso	Buona
3	Servizi igienici	Sufficiente
4	Collegamenti verticali	-
5	Percorsi	Buona

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'AMBITO		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

<b>Valutazione ambito edilizio</b>	0,88	Accessibile
------------------------------------	------	-------------

<b>SCHEDE DI RILEVAMENTO</b>	 <b>COMUNE DI VIGONOVO</b> Città Metropolitana di Venezia  <b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche	 Tombolan & associati
CATEGORIA: Ambito Edilizio		
SOTTOCATEGORIA: Culto		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tav. 1 b		

<b>CODICE</b>	AE6
<b>RIFERIMENTO ZONA P.I.</b>	SBr 5
<b>DENOMINAZIONE</b>	Centro Parrocchiale San Giovanni Bosco
<b>INDIRIZZO</b>	Via Cesare Battisti, 62, 30030 Galta VE
<b>UTILIZZO</b>	Patronato
<b>SUPERFICIE (mq)</b>	460 mq
<b>NOTE</b>	-
<b>AGGIORNAMENTO</b>	28/02/2023

**INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE**

Il centro parrocchiale San Giovanni Bosco è situato nella frazione di Galta vicino alla chiesa S. Maria Assunta e adiacente alla scuola materna Madonna delle Rose.



Art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Note
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Due porte da 60 cm
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGENICI</b>			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi si struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE


4 COLLEGAMENTI VERTICALI				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ascensore.
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Porta non automatica.
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	No, su un lato c'è il muro.
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	È attraversabile da una sfera di 10 cm.
4.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5 PERCORSI				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e anti-sdruciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
Redattore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	
Verificatore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	

Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Insufficiente
2	Accesso	Buona
3	Servizi igienici	Insufficiente
4	Collegamenti verticali	Sufficiente
5	Percorsi	Buona

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'AMBITO		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

<b>Valutazione ambito edilizio</b>	0,50	Discretamente accessibile
------------------------------------	------	---------------------------

<b>SCHEDE DI RILEVAMENTO</b>	 <b>COMUNE DI VIGONOVO</b> Città Metropolitana di Venezia  <b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche	 Tombolan & associati
CATEGORIA: Ambito Edilizio		
SOTTOCATEGORIA: Istruzione, Sport e Cultura		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tav. 1 c		

<b>CODICE</b>	AE7
<b>RIFERIMENTO ZONA P.I.</b>	SA 9
<b>DENOMINAZIONE</b>	Scuola d'infanzia parrocchiale "Madonna delle Rose"
<b>INDIRIZZO</b>	Via C. Battisti, 56, 30030, Galta Vigonovo (VE)
<b>UTILIZZO</b>	Scuola materna
<b>SUPERFICIE (mq)</b>	528 mq
<b>NOTE</b>	-
<b>AGGIORNAMENTO</b>	28/02/2023

#### INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE

La scuola d'infanzia parrocchiale "Madonna delle Rose" è situata tra la chiesa della parrocchia di Galta e il centro parrocchiale. Dietro l'edificio c'è il giardino con attrezzature per far giocare i bambini, mentre davanti c'è una piazzetta recintata utilizzata anche dal centro parrocchiale.



Art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Note
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Due porte da 75 cm.
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGENICI</b>			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Attualmente usato come magazzino.
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi si struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE


4 COLLEGAMENTI VERTICALI				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
5 PERCORSI				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e anti-sdruciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
Redattore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	
Verificatore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	

Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Buona
2	Accesso	Sufficiente
3	Servizi igienici	Sufficiente
4	Collegamenti verticali	-
5	Percorsi	Buona

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'AMBITO		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

<b>Valutazione ambito edilizio</b>	0,75	Discretamente accessibile
------------------------------------	------	---------------------------

<b>SCHEDE DI RILEVAMENTO</b>	 <b>COMUNE DI VIGONOVO</b> Città Metropolitana di Venezia  <b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche	 Tombolan & associati
CATEGORIA: Ambito Edilizio		
SOTTOCATEGORIA: Culto		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tav. 1 c		

<b>CODICE</b>	AE8
<b>RIFERIMENTO ZONA P.I.</b>	SBr 5
<b>DENOMINAZIONE</b>	Chiesa "S. Maria Ausiliatrice"
<b>INDIRIZZO</b>	Via C. Battisti, 30030, Località Galta di Vigonovo
<b>UTILIZZO</b>	Chiesa
<b>SUPERFICIE (mq)</b>	795 mq
<b>NOTE</b>	-
<b>AGGIORNAMENTO</b>	28/02/2023

**INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE**

La chiesa "S. Maria Ausiliatrice" è situata nella frazione di Galta, tra due complessi scolastici, il micronido Don Ruggero e la scuola d'infanzia parrocchiale "Madonna delle Rose".



Art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Note
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGENICI</b>			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi si struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE


4 COLLEGAMENTI VERTICALI				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
5 PERCORSI				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e anti-sdruciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
Redattore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	
Verificatore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	

Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Buona
2	Accesso	Insufficiente
3	Servizi igienici	-
4	Collegamenti verticali	-
5	Percorsi	Buona

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'AMBITO		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

<b>Valutazione ambito edilizio</b>	0,67	Discretamente accessibile
------------------------------------	------	---------------------------

<b>SCHEDE DI RILEVAMENTO</b>	 <b>COMUNE DI VIGONOVO</b> Città Metropolitana di Venezia  <b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche	 Tombolan & associati
CATEGORIA: Ambito Edilizio		
SOTTOCATEGORIA: Culto		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tav. 1 c		

**CODICE** AE9

**RIFERIMENTO ZONA P.I.** SA 10

**DENOMINAZIONE** Centro polifunzionale (ex micronido)

**INDIRIZZO** Via C. Battisti, 52, 30030, Località Galta di Vigonovo

**UTILIZZO** Centro Civico

**SUPERFICIE (mq)** 550 mq

**NOTE** -

**AGGIORNAMENTO** 28/02/2023

**INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE**



Art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Note
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGENICI</b>			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi si struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE


4 COLLEGAMENTI VERTICALI				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
5 PERCORSI				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e anti-sdruciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
Redattore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	
Verificatore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	

Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Buona
2	Accesso	Sufficiente
3	Servizi igienici	Sufficiente
4	Collegamenti verticali	-
5	Percorsi	Buona

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'AMBITO		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

<b>Valutazione ambito edilizio</b>	0,75	Discretamente accessibile
------------------------------------	------	---------------------------

<b>SCHEDE DI RILEVAMENTO</b>	 <b>COMUNE DI VIGONOVO</b> Città Metropolitana di Venezia  <b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche	 Tombolan & associati
CATEGORIA: Ambito Edilizio		
SOTTOCATEGORIA: Istruzione, Sport e Cultura		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tav. 1 c		

<b>CODICE</b>	AE10
<b>RIFERIMENTO ZONA P.I.</b>	SC 13
<b>DENOMINAZIONE</b>	Scuole Elementari "A. de Amicis"
<b>INDIRIZZO</b>	Via Battisti, n° 52, Galta, 30030, Vigonovo (VE)
<b>UTILIZZO</b>	Scuola elementare
<b>SUPERFICIE (mq)</b>	1900 mq
<b>NOTE</b>	-
<b>AGGIORNAMENTO</b>	28/02/2023

**INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE**

L'edificio scelto come area di ricovero è la scuola elementare "De Amicis", situata nell'area centrale della frazione di Galta. Adiacente alla struttura è presente il micronido Don Ruggero di proprietà della parrocchia di Galta.



Art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Note
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Presenza di qualche sconnessione sulle rampe.
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGENICI</b>			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi si struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE


4 COLLEGAMENTI VERTICALI				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
5 PERCORSI				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e anti-sdruciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Luci con sensori.
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
Redattore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	
Verificatore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	

Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Buona
2	Accesso	Buona
3	Servizi igienici	Insufficiente
4	Collegamenti verticali	-
5	Percorsi	Buona

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'AMBITO		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

<b>Valutazione ambito edilizio</b>	0,75	Discretamente accessibile
------------------------------------	------	---------------------------

<b>SCHEDE DI RILEVAMENTO</b>	 <b>COMUNE DI VIGONOVO</b> Città Metropolitana di Venezia  <b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche	 Tombolan & associati
CATEGORIA: Ambito Edilizio		
SOTTOCATEGORIA: Istruzione, Sport e Cultura		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tav. 1 c		

<b>CODICE</b>	AE11
<b>RIFERIMENTO ZONA P.I.</b>	C1 18
<b>DENOMINAZIONE</b>	Micronido "Alba di vita"
<b>INDIRIZZO</b>	Via G. Carducci, 12, 30030, Vigonovo (VE)
<b>UTILIZZO</b>	Asilo nido
<b>SUPERFICIE (mq)</b>	132,50 mq
<b>NOTE</b>	-
<b>AGGIORNAMENTO</b>	28/02/2023

**INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE**

La struttura è localizzata ai margini dell'urbanizzato di Vigonovo, nelle vicinanze del parco Sarmazza non distante dall'argine destro del fiume Brenta.

La società Scacciapensieri snc offre privatamente il servizio di micronido ai bambini e alle bambine residenti sul territorio di Vigonovo e non, di età compresa fra i 3 ed i 36 mesi, in collaborazione con l'Opera Pia Legato Barone Alpi Gaetano (ente proprietario dello stabile che garantisce la qualità e la manutenzione della struttura).



Art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Note
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Rampa di raccordo con la rete stradale troppo ripida.
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ad esclusione della porta d'ingresso
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGENICI</b>			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi si struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE


4 COLLEGAMENTI VERTICALI				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
5 PERCORSI				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e anti-sdruciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
Redattore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	
Verificatore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	

Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Insufficiente
2	Accesso	Sufficiente
3	Servizi igienici	Insufficiente
4	Collegamenti verticali	-
5	Percorsi	Buona

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'AMBITO		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

<b>Valutazione ambito edilizio</b>	0,38	Non accessibile
------------------------------------	------	-----------------

<b>SCHEDE DI RILEVAMENTO</b>	 <b>COMUNE DI VIGONOVO</b> Città Metropolitana di Venezia  <b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche	 Tombolan & associati
CATEGORIA: Ambito Edilizio		
SOTTOCATEGORIA: Enti Pubblici		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tav. 1 c		

<b>CODICE</b>	AE12
<b>RIFERIMENTO ZONA P.I.</b>	SBc 3
<b>DENOMINAZIONE</b>	Carabinieri
<b>INDIRIZZO</b>	Via Padova, 2, 30030, Vigonovo (VE)
<b>UTILIZZO</b>	Sede centrale
<b>SUPERFICIE (mq)</b>	200 mq
<b>NOTE</b>	-
<b>AGGIORNAMENTO</b>	28/02/2023

**INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE**

La caserma dei carabinieri è situata lungo la via Padova, nel centro del comune. In prossimità è situata la chiesa "S. Maria Assunta" e poco più in là, nel raggio di circa 200 metri, si trova la sede comunale.



Art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Note
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art.8.1.1	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Sono presenti delle scale davanti alla porta d'ingresso.
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGENICI</b>			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi si struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE


4 COLLEGAMENTI VERTICALI				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Il corpo scala è utilizzato collega il piano terra con il primo piano che ospita solo gli uffici.
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
5 PERCORSI				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e anti-sdruciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
Redattore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	
Verificatore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	

Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Insufficiente
2	Accesso	Sufficiente
3	Servizi igienici	Insufficiente
4	Collegamenti verticali	-
5	Percorsi	Buona

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'AMBITO		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

<b>Valutazione ambito edilizio</b>	0,38	Non accessibile
------------------------------------	------	-----------------

<b>SCHEDE DI RILEVAMENTO</b>	 <b>COMUNE DI VIGONOVO</b> Città Metropolitana di Venezia  <b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche	 Tombolan & associati
CATEGORIA: Ambito Edilizio		
SOTTOCATEGORIA: Istruzione, Sport e Cultura		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tav. 1 c		

<b>CODICE</b>	AE14
<b>RIFERIMENTO ZONA P.I.</b>	SA 4
<b>DENOMINAZIONE</b>	Scuole medie "A. de Gasperi"
<b>INDIRIZZO</b>	Via Scarpis, 32, 30030, Vigonovo (VE)
<b>UTILIZZO</b>	Scuola media
<b>SUPERFICIE (mq)</b>	2050 mq
<b>NOTE</b>	-
<b>AGGIORNAMENTO</b>	28/02/2023

**INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE**

L'edificio scelto come area di ricovero è la scuola media di Vigonovo. Si trova nella zona centrale dell'urbanizzato di Vigonovo, nelle vicinanze sono presenti il municipio, l'ufficio e il magazzino della Protezione Civile. Nelle immediate vicinanze è presente un'altra area ricovero, la scuola elementare "L. Da Vinci", collocata a destra dell'edificio lungo la via Montale.



Art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Note
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Il piazzale frontale è in sasso.
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGENICI</b>			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi si struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE

4 COLLEGAMENTI VERTICALI				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Montascale.
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Le dimensioni non sono conformi.
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Solo su un lato.
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Presenza di parapetto su un lato.
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
4.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5 PERCORSI				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e anti-sdruciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
Redattore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	
Verificatore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	

Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Buona
2	Accesso	Sufficiente
3	Servizi igienici	Buona
4	Collegamenti verticali	Sufficiente
5	Percorsi	Buona

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'AMBITO		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

<b>Valutazione ambito edilizio</b>	0,80	Accessibile
------------------------------------	------	-------------

<b>SCHEDE DI RILEVAMENTO</b>	 <b>COMUNE DI VIGONOVO</b> Città Metropolitana di Venezia  <b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche	 Tombolan & associati
CATEGORIA: Ambito Edilizio		
SOTTOCATEGORIA: Salute		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tav. 1 c		

<b>CODICE</b>	AE15
<b>RIFERIMENTO ZONA P.I.</b>	SA 5
<b>DENOMINAZIONE</b>	Centro Argento Vivo
<b>INDIRIZZO</b>	Via Montale, 30030, Vigonovo (VE)
<b>UTILIZZO</b>	Consultorio
<b>SUPERFICIE (mq)</b>	721 mq
<b>NOTE</b>	-
<b>AGGIORNAMENTO</b>	28/02/2023

**INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE**

Il centro anziani è situato vicino ai due complessi scolastici, la scuola media De Gaspari e la scuola elementare L. Da Vinci.



Art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Note
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGENICI</b>			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi si struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE


4 COLLEGAMENTI VERTICALI				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
5 PERCORSI				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e anti-sdruciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Luci con sensori.
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
Redattore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	
Verificatore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	

Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Insufficiente
2	Accesso	Insufficiente
3	Servizi igienici	Buona
4	Collegamenti verticali	-
5	Percorsi	Buona

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'AMBITO		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

<b>Valutazione ambito edilizio</b>	0,50	Discretamente accessibile
------------------------------------	------	---------------------------

<b>SCHEDE DI RILEVAMENTO</b>	 <b>COMUNE DI VIGONOVO</b> Città Metropolitana di Venezia  <b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche	 Tombolan & associati
CATEGORIA: Ambito Edilizio		
SOTTOCATEGORIA: Istruzione, Sport e Cultura		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tav. 1 c		

<b>CODICE</b>	AE17
<b>RIFERIMENTO ZONA P.I.</b>	APP 5
<b>DENOMINAZIONE</b>	Scuola materna "S.G. Bosco"
<b>INDIRIZZO</b>	Via Aldo Moro, 24, 30030, Vigonovo (VE)
<b>UTILIZZO</b>	Scuola materna
<b>SUPERFICIE (mq)</b>	1158 mq
<b>NOTE</b>	-
<b>AGGIORNAMENTO</b>	28/02/2023

**INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE**

La scuola "San Giovanni Bosco" è situata nel centro del paese.

Tutto è progettato e realizzato per creare un ambiente ecocompatibile e confortevole dove si svolge la vita in comunità dei bambini e del personale che li segue.

Oltre ad essere a norma l'ambiente dispone di porte rototraslanti, e al secondo piano di una passerella che collega gli ambienti e un giardino pensile.

Gli spazi riservati ai bambini sono al primo piano, mentre al secondo sono collocati quelli per il personale di segreteria e direzione.



Art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Note
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGENICI</b>			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi si struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE


4 COLLEGAMENTI VERTICALI				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Ascensore guasto.
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Presente solo un corrimano.
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Presente solo un corrimano.
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
4.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5 PERCORSI				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e anti-sdruciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
Redattore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	
Verificatore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	

Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Buona
2	Accesso	Buona
3	Servizi igienici	Sufficiente
4	Collegamenti verticali	Insufficiente
5	Percorsi	Buona

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'AMBITO		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

<b>Valutazione ambito edilizio</b>	0,70	Discretamente accessibile
------------------------------------	------	---------------------------

<b>SCHEDE DI RILEVAMENTO</b>	 <b>COMUNE DI VIGONOVO</b> Città Metropolitana di Venezia  <b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche	 Tombolan & associati
CATEGORIA: Ambito Edilizio		
SOTTOCATEGORIA: Culto		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tav. 1 c		

<b>CODICE</b>	AE18
<b>RIFERIMENTO ZONA P.I.</b>	APP 5
<b>DENOMINAZIONE</b>	Patr.onato chiesa "S.Maria Assunta"
<b>INDIRIZZO</b>	Piaz. G. Marconi, 30030, Vigonovo (VE)
<b>UTILIZZO</b>	Patronato chiesa
<b>SUPERFICIE (mq)</b>	1400 mq
<b>NOTE</b>	-
<b>AGGIORNAMENTO</b>	28/02/2023

**INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE**

Il centro parrocchiale è situato nel centro del comune, più precisamente tra la chiesa della parrocchia "S. Maria Assunta" di Vigonovo e la scuola materna San Giovanni Bosco.



Art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Note
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Percorso caratterizzato da sassi.
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGENICI</b>			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi si struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE


4 COLLEGAMENTI VERTICALI				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
5 PERCORSI				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e anti-sdruciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Luci con sensori.
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
Redattore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	
Verificatore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	

Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Insufficiente
2	Accesso	Sufficiente
3	Servizi igienici	Sufficiente
4	Collegamenti verticali	-
5	Percorsi	Buona

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'AMBITO		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

<b>Valutazione ambito edilizio</b>	0,50	Discretamente accessibile
------------------------------------	------	---------------------------

<b>SCHEDE DI RILEVAMENTO</b>	 <b>COMUNE DI VIGONOVO</b> Città Metropolitana di Venezia  <b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche	 Tombolan & associati
CATEGORIA: Ambito Edilizio		
SOTTOCATEGORIA: Enti Pubblici		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tav. 1 c		

<b>CODICE</b>	AE 19
<b>RIFERIMENTO ZONA P.I.</b>	SBc 1
<b>DENOMINAZIONE</b>	Municipio
<b>INDIRIZZO</b>	Via Veneto, 2, 30030, Vigonovo (VE)
<b>UTILIZZO</b>	Sede principale di tutti gli organi comunali
<b>SUPERFICIE (mq)</b>	440 mq
<b>NOTE</b>	-
<b>AGGIORNAMENTO</b>	28/02/2023

#### INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE

Il palazzo in descrizione è un elegante ufficio a pianta centrale, a forma di ottagono, diviso in tre ordini architettonici. Progettato tra il Febbraio 1875 e il 15 Gennaio 1882 e costruito tra il 1885 e il 1890 circa. L'ufficio della Protezione Civile si trova all'interno del palazzo comunale, situato al secondo piano della struttura.



Art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Note
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Alcuni tratti pedonali sono caratterizzati da sassi di piccola dimensione
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Le porte di ingresso sono doppie ma ne viene utilizzata solo una (luce minore di 80 cm)
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Non è presente segnaletica specifica ma sono presenti degli elementi che la rendono visibile (logo e struttura in legno della porta)
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Sono presenti alcuni dissuasori in cemento.
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGENICI</b>			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	È posto a 120 cm da terra.
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi si struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE


4 COLLEGAMENTI VERTICALI				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Ascensore.
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Su una dei due corpi scala è presente solo un corrimano e, dall'altro lato, è presente il muro
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Termina in corrispondenza della fine della rampa.
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
4.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5 PERCORSI				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e anti-sdruciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
Redattore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	
Verificatore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	

Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Buona
2	Accesso	Insufficiente
3	Servizi igienici	Buona
4	Collegamenti verticali	Buona
5	Percorsi	Buona

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'AMBITO		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

<b>Valutazione ambito edilizio</b>	0,80	Accessibile
------------------------------------	------	-------------

<b>SCHEDE DI RILEVAMENTO</b>	 <b>COMUNE DI VIGONOVO</b> Città Metropolitana di Venezia  <b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche	 Tombolan & associati
CATEGORIA: Ambito Edilizio		
SOTTOCATEGORIA: Enti Pubblici		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tav. 1 c		

<b>CODICE</b>	AE21
<b>RIFERIMENTO ZONA P.I.</b>	SBc 1
<b>DENOMINAZIONE</b>	Anagrafe - Servizi sociali - Polizia locale
<b>INDIRIZZO</b>	Via Veneto, 2, 30030, Vigonovo (VE)
<b>UTILIZZO</b>	Sede anagrafe e Servizi Sociali e Polizia Locale
<b>SUPERFICIE (mq)</b>	300 mq
<b>NOTE</b>	-
<b>AGGIORNAMENTO</b>	28/02/2023

**INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE**

L'edificio è adiacente alla sede comunale, situato tra quest'ultima e la sala polivalente.  
All'interno c'è la sede anagrafe, servizi sociali, polizia locale e la biblioteca.



Art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Note
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGENICI</b>			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi si struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE


4 COLLEGAMENTI VERTICALI				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
5 PERCORSI				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e anti-sdruciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
Redattore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	
Verificatore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	

Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Buona
2	Accesso	Insufficiente
3	Servizi igienici	Buona
4	Collegamenti verticali	-
5	Percorsi	Buona

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'AMBITO		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

<b>Valutazione ambito edilizio</b>	0,75	Discretamente accessibile
------------------------------------	------	---------------------------

<b>SCHEDE DI RILEVAMENTO</b>	 <b>COMUNE DI VIGONOVO</b> Città Metropolitana di Venezia  <b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche	 Tombolan & associati
CATEGORIA: Ambito Edilizio		
SOTTOCATEGORIA: Istruzione, Sport e Cultura		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tav. 1 c		

**CODICE** AE22

**RIFERIMENTO ZONA P.I.** SBc 1

**DENOMINAZIONE** Biblioteca

**INDIRIZZO** Via Veneto, 2, 30030, Vigonovo (VE)

**UTILIZZO** Biblioteca

**SUPERFICIE (mq)** 140 mq

**NOTE** -

**AGGIORNAMENTO** 28/02/2023

**INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE**

La biblioteca comunale di Vigonovo è situata al primo piano dell'edificio adiacente alla sede comunale.



Art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Note
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGENICI</b>			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi si struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE


4 COLLEGAMENTI VERTICALI				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
4.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5 PERCORSI				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e anti-sdruciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
Redattore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	
Verificatore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	

Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Buona
2	Accesso	Insufficiente
3	Servizi igienici	Insufficiente
4	Collegamenti verticali	Sufficiente
5	Percorsi	Sufficiente

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'AMBITO		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

<b>Valutazione ambito edilizio</b>	0,40	Non accessibile
------------------------------------	------	-----------------

<b>SCHEDE DI RILEVAMENTO</b>	 <b>COMUNE DI VIGONOVO</b> Città Metropolitana di Venezia  <b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche	 Tombolan & associati
CATEGORIA: Ambito Edilizio		
SOTTOCATEGORIA: Istruzione, Sport e Cultura		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tav. 1 c		

<b>CODICE</b>	AE23
<b>RIFERIMENTO ZONA P.I.</b>	SBc 1
<b>DENOMINAZIONE</b>	Sala polivalente - Torre colombaia
<b>INDIRIZZO</b>	Via Veneto, 2, 30030, Vigonovo (VE)
<b>UTILIZZO</b>	Sala polivalente
<b>SUPERFICIE (mq)</b>	210 mq
<b>NOTE</b>	-
<b>AGGIORNAMENTO</b>	28/02/2023

**INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE**

La sala polivalente è situata nell'edificio all'interno dell'area in cui si trovano i complessi amministrativi del comune, municipio, anagrafe e polizia comunale.



Art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Note
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGENICI</b>			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi si struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE


4 COLLEGAMENTI VERTICALI				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
5 PERCORSI				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e anti-sdruciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
Redattore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	
Verificatore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	

Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Buona
2	Accesso	Insufficiente
3	Servizi igienici	Insufficiente
4	Collegamenti verticali	-
5	Percorsi	Buona

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'AMBITO		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

<b>Valutazione ambito edilizio</b>	0,50	Discretamente accessibile
------------------------------------	------	---------------------------

<b>SCHEDE DI RILEVAMENTO</b>	 <b>COMUNE DI VIGONOVO</b> Città Metropolitana di Venezia  <b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche	 Tombolan & associati
CATEGORIA: Ambito Edilizio		
SOTTOCATEGORIA: Enti Pubblici		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tav. 1 c		

**CODICE** AE24

**RIFERIMENTO ZONA P.I.** SA 7

**DENOMINAZIONE** Scuola Elementare "Leonardo Da Vinci"

**INDIRIZZO** Via Eugenio Montale, 1, 30030 Vigonovo (VE)

**UTILIZZO** Scuola elementare

**SUPERFICIE (mq)** 1600 mq

**NOTE** -

**AGGIORNAMENTO** 28/02/2023

**INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE**



Art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Note
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGENICI</b>			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Temporaneamente utilizzato come magazzino data l'assenza di studenti disabili.
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi si struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE


4 COLLEGAMENTI VERTICALI				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
5 PERCORSI				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e anti-sdruciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
Redattore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	
Verificatore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	

Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Buona
2	Accesso	Buona
3	Servizi igienici	Buona
4	Collegamenti verticali	-
5	Percorsi	Buona

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'AMBITO		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

<b>Valutazione ambito edilizio</b>	1	Accessibile
------------------------------------	---	-------------

<b>SCHEDE DI RILEVAMENTO</b>	 <b>COMUNE DI VIGONOVO</b> Città Metropolitana di Venezia  <b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche	 Tombolan & associati
CATEGORIA: Ambito Edilizio		
SOTTOCATEGORIA: Salute		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tav. 1 c		

<b>CODICE</b>	AE25
<b>RIFERIMENTO ZONA P.I.</b>	B 94
<b>DENOMINAZIONE</b>	NovoMedica
<b>INDIRIZZO</b>	Via A. de Gasperi, 2, 30030, Vigonovo (VE)
<b>UTILIZZO</b>	Ambulatorio o Poliambulatorio specialistico
<b>SUPERFICIE (mq)</b>	1025 mq
<b>NOTE</b>	-
<b>AGGIORNAMENTO</b>	28/02/2023

#### INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE

Lo studio medico NovoMedica, è la sede unica dove svolgono l'attività sei medici di famiglia di Vigonovo. E' situata nel centro del paese, in prossimità della sede municipale.

La struttura si sviluppa su una superficie di oltre 500 mq ed è costituita da 8 ambulatori medici, da un ambulatorio infermieristico, da un'ampia sala d'attesa. Inoltre è presente un sistema anti-incendio.



Art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Note
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGENICI</b>			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi si struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE


4 COLLEGAMENTI VERTICALI				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
5 PERCORSI				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e anti-sdruciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
Redattore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	
Verificatore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	

Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Buona
2	Accesso	Buona
3	Servizi igienici	Buona
4	Collegamenti verticali	-
5	Percorsi	Buona

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'AMBITO		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

<b>Valutazione ambito edilizio</b>	1	Accessibile
------------------------------------	---	-------------

<b>SCHEDE DI RILEVAMENTO</b>	 <b>COMUNE DI VIGONOVO</b> Città Metropolitana di Venezia  <b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche	 Tombolan & associati
CATEGORIA: Ambito Edilizio		
SOTTOCATEGORIA: Istruzione, Sport e Cultura		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tav. 1 c		

<b>CODICE</b>	AE26
<b>RIFERIMENTO ZONA P.I.</b>	SC3 e SC5
<b>DENOMINAZIONE</b>	Impianto sportivo A.S.D.Vigonovo Tombelle 07
<b>INDIRIZZO</b>	Via Roma, 27, 30030, Vigonovo (VE)
<b>UTILIZZO</b>	Stadio
<b>SUPERFICIE (mq)</b>	260 mq
<b>NOTE</b>	-
<b>AGGIORNAMENTO</b>	28/02/2023

**INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE**

Nell'area è presente un impianto sportivo comunale con all'interno un campo da calcio, un edificio per gli spogliatori e servizi igienici e infine una pista da pattinaggio.



Art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Note
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Non è presente il marciapiede
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Tutto il percorso caratterizzato da sassi.
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Presenza di scalini.
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGENICI</b>			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Presenza di un piccolo scalino.
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi si struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-

4	COLLEGAMENTI VERTICALI			
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
4.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
5	PERCORSI			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e anti-sdruciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Pavimentazione adeguata nei bagni, per il resto è misto fra mattonelle ed erba.
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
Redattore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	
Verificatore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	

Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Insufficiente
2	Accesso	Insufficiente
3	Servizi igienici	Buona
4	Collegamenti verticali	Insufficiente
5	Percorsi	Sufficiente

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'AMBITO		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

<b>Valutazione ambito edilizio</b>	0,30	Non accessibile
------------------------------------	------	-----------------

<b>SCHEDE DI RILEVAMENTO</b>	 <b>COMUNE DI VIGONOVO</b> Città Metropolitana di Venezia  <b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche	 Tombolan & associati
CATEGORIA: Ambito Edilizio		
SOTTOCATEGORIA: Istruzione, Sport e Cultura		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tav. 1 a		

**CODICE** AE27

**RIFERIMENTO ZONA P.I.** SBr 3

**DENOMINAZIONE** Micronido "La valle incantata"

**INDIRIZZO** Via dei Tigli, 9, Tombelle, 30030, Vigonovo (VE)

**UTILIZZO** Asilo nido

**SUPERFICIE (mq)** 680 mq

**NOTE** -

**AGGIORNAMENTO** 28/02/2023

**INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE**



Art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Note
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGENICI</b>			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi si struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE


4 COLLEGAMENTI VERTICALI				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
5 PERCORSI				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e anti-sdruciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
Redattore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	
Verificatore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	

Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Buona
2	Accesso	Buona
3	Servizi igienici	Insufficiente
4	Collegamenti verticali	-
5	Percorsi	Buona

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'AMBITO		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

<b>Valutazione ambito edilizio</b>	0,75	Discretamente accessibile
------------------------------------	------	---------------------------

<b>SCHEDE DI RILEVAMENTO</b>	 <b>COMUNE DI VIGONOVO</b> Città Metropolitana di Venezia  <b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche	 Tombolan & associati
CATEGORIA: Ambito Edilizio		
SOTTOCATEGORIA: Istruzione, Sport e Cultura		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tav. 1 a		

<b>CODICE</b>	AE28
<b>RIFERIMENTO ZONA P.I.</b>	SBr 3
<b>DENOMINAZIONE</b>	Saletta civica comunale
<b>INDIRIZZO</b>	Via dei Martiri, Tombelle, 30030, Vigonovo (VE)
<b>UTILIZZO</b>	Saletta civica
<b>SUPERFICIE (mq)</b>	300 mq
<b>NOTE</b>	-
<b>AGGIORNAMENTO</b>	28/02/2023



Art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Note
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Presenza di scalino davanti alla porta di ingresso
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGENICI</b>			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE

4 COLLEGAMENTI VERTICALI				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON RILEVABILE
5 PERCORSI				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e anti-sdruciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	-
Redattore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	
Verificatore _____ Raffaele Di Paolo		Data _____ 06/03/2023	Firma _____ 	

Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Insufficiente
2	Accesso	Sufficiente
3	Servizi igienici	Sufficiente
4	Collegamenti verticali	-
5	Percorsi	Buona

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'AMBITO		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

<b>Valutazione ambito edilizio</b>	0,50	Discretamente accessibile
------------------------------------	------	---------------------------